

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 50586306

Data publicarii	13.10.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.794,00 RON - 1.794,00 RON

Descriere: Servicii de verificare ,reparare si incarcare ale stingatoarelor cu pulbere de tip P6 ; INCLUD piesele si materialele care au fost inlocuite. Sevicii de verificare ,reparare si incarcare ale stingatoarelor cu CO2 de tip G2; INCLUD inlocuirea pieselor si materialelor care necesita acest lucru.
