
Pachet servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 56773028

Data publicarii	06.05.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.434,00 RON - 4.434,00 RON

Descriere: Pachetul contine : - verificare hidranti interiori de incendiu - 154 buc. x 18 lei/buc = 2772 lei ; - verificare hidranti exteriori de incendiu - 9 buc. x 18 lei/buc. = 162 lei ; - piese de schimb si accesorii - 1500 lei . Total pachet servicii si piese de schimb : 4434 lei. Serviciile se presteaza numai in municipiul Hunedoara verificare pentru semestrul I 2021
