
Pachet servicii de intretinere Hidranti Interiori si exteriori

I.D.: 85250677

Data publicarii	26.07.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.950,00 RON - 1.950,00 RON

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor 1. Verificare si Intretinere instalatie de stins incendii cu Hidranti interiori si exteriori 13 buc x 150 ron = 1950 ron ,situati la Sala de Sport
