

---

## Servicii de reparatii a unui inregistrator audio-video

I.D.: 37999186

---

Data publicarii	22.08.19	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.348,00 RON - 1.348,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparatii a unui inregistrator audio-video DUAL RAVEN constand in urmatoarele operatiuni: inlocuire modul de alimentare; inlocuire mufa USB; inlocuire carcasa; reinstalarea soft-ului. Garantia acordata reparatiei va fi de minim 12 luni.

---