
Servicii de reparatie echipament ventilatie SBS

I.D.: 93741096

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.268,91 RON - 1.268,91 RON

Descriere: Pachetul se refera la inlocuirea ventilatoarului de tubulatura care asigura evacuarea aerului viciat si materialele conexe. Ventilator Starway RLTK 315.....596.63 lei fara TVA Flansa metal 200 mm (2 buc x 63.02).....126.05 lei fara TVA Reductie metal 315/200 mm.....96.63 lei fara TVA Tubulatura flexibila neizolata 315 mm(1m).....16.80 lei fara TVA Tubulatura flexibila neizolata200 mm(1m).....12.60 lei fara TVA Suport cu dibluri SU45067.22 lei fara TVA Banda adeziva Al.....50.42 lei fara TVA Manopera demontare echipament defect si montaj ventilator centrifugal axial nou302.52 lei fara TVA
