
Reparatie multiparametru WTW MULTI3420 /Reparatie Spectrofotometru fotoLab 6600 UV-VIS

I.D.: 63464649

Data publicarii	22.11.21	Coduri CPV	50410000-2 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.489,48 RON - 2.489,48 RON

Descriere: Reparatie multiparametru WTW MULTI3420 - SENZOR OXIGEN.Inlocuit cap optic. Reparatie Spectrofotometru fotoLab 6600 UV-VIS.Diverse operatiuni pe senzorii led ir de prezenta cuve
Reparatie agitator magnetic F203A0160.Inlocuit motor de cc . Reparatie Multiparametru 9310.Reparat alimentator retea.
