



**“Lucrari de reparatii curente la drumuri , poduri si podete : DV 16 sat Poienita - infrastructura avariata -pietruire , Podet DC 31 A sat Namete - eroziune aparare mal - beton, , pod DC 31 sat Valea Pojarului- eroziune aparare mal- metalic, podete DC 31 sat Valea Pojarului - colmatare sectiune - azbociment , DC 31 sat Valea Pojarului - infrastructura avariata - piatra, Pod DC 31 C sat Bustuchin - eroziune aparare mal - beton, podete DC 31 C sat Bustuchin - colmatare sectiune - azbociment ”**

I.D.: 15360332

Data publicarii	05.10.16	Coduri CPV	45233142-6
Pretul estimativ:	104.166,00 RON		

Descriere: “Lucrari de reparatii curente la drumuri , poduri si podete : DV 16 sat Poienita - infrastructura avariata -pietruire , Podet DC 31 A sat Namete - eroziune aparare mal - beton, , pod DC 31 sat Valea Pojarului- eroziune aparare mal- metalic, podete DC 31 sat Valea Pojarului - colmatare sectiune - azbociment , DC 31 sat Valea Pojarului - infrastructura avariata - piatra, Pod DC 31 C sat Bustuchin - eroziune aparare mal - beton, podete DC 31 C sat Bustuchin - colmatare sectiune - azbociment ”