
pachet reparatie aparat clorinare si ansamblu teava colectoare

I.D.: 71900642

Data publicarii 02.08.22 Coduri CPV 42993100-4 50410000-2 50531200-8

Pretul estimativ: 2.470,00 RON - 2.470,00 RON

Descriere: REPARATIE REGULATOR DE VACUUM Acest cost reprezenta contravaloarea operatiunilor efectuate : inlocuirea pieselor uzate/defecte curatirea aparatului, verificarea si reglarea parametrilor de functionare - 1.584,00 lei ANSAMBLU TEAVA COLECTOARE - 886,00
