

---

## Reparatie sistem monitorizare camere video

I.D.: 60186500

---

Data publicarii	19.08.21	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 550,00 RON - 550,00 RON

---

Descriere: Reparatie sistem monitorizare camere video, constand in: - inlocuire sursa de alimentare 12Vcc/10Ah pentru functionare DVR si camere video la sediul BCPI Faurei, str Pacii nr 2 - inlocuire 2 camere video exterior defecte la sediul OCPI Braila, str C. Calarasilor nr 27

---