

---

## **Servicii de verific si reparare statie masurare radiatie gama in aer - Piscicola Dunareni**

I.D.: 57797298

---

Data publicarii	08.06.21	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.800,00 RON - 3.800,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare si reparare statie masurare radiatie gama in aer - Piscicola Dunareni  
Serviciile constau în inlocuirea subansamblelor defecte, repunerea in functiune (exceptie face situatia in care apare un defect hard ori soft la unitatea centrala DAM data aquisition module) și înlocuirea sursei de alimentare 12V/5A. Timpul de interventie este conditionat de interventia la cel putin inca doua statii din aceeasi zona.

---