

---

## **Lucrări de reparare acoperiș - hidroizolare (B.C.U. „Carol I”, Corp Boema terasa etaj 7)**

I.D.: 58229509

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.06.21 | Coduri CPV | 45261310-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 43.945,00 RON - 43.945,00 RON

---

Descriere: Conform Caiet de sarcini atasat si conform oferta publicata in Catalogul SEAP: Hidroizolatie dublustrat cu membrana SBS, P 3mm/4 kg/mp, folie-folie, membrana cu ardezie PA 4,2 mm/ 5kg/mp (decopertare hidroizolatie veche, regenerarea terenulu cu flacara, pregatirea suprafetelor, inlocuirea scurgerilor de camp, aplicat doua straturi membrana, montaj deflectoare, parafrunzare)

---