
Servicii de reparatie pentru spectrofotometrul IR

I.D.: 68050752

Data publicarii 05.04.22

Coduri CPV

50000000-5

Pretul
estimativ: 14.630,00 RON - 14.630,00 RON

Descriere: Servicii inlocuire laser HeNe si verificare spectrometrul FT-IR, marca Bruker, model Vertex 70.
