

---

## **LN 2.2 - Remediere spartura conducta apa racire condensatori TA 1 si TA2 in zona parcare ELCEN**

I.D.: 104128318

---

Data publicarii	11.10.24	Coduri CPV	45332300-6 45231113-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 136.576,00 RON - 136.576,00 RON

---

Descriere: Taiere conducta Dn 600 Pn 10 PAFSIN 17 ml Montare conducta Dn 600 Pn 10 PAFSIN 24 ml Montare mufe (cuplaj) de legatura DN 600 Pn 10 PAFSIN 1 buc Umplutura si compactare pamant strat cu strat (dupa proba de presiune) Umplutura si compactare mecanizata 20 mc Realizare strat nisip de 5 cm grosime 0,8 mc Realizare strat balast de 20 cm grosime 1 mc Turnare beton B300 cu grosimea de 40 cm 6 mc Realizare imbracaminte din beton asphaltic (stratul de baza) de 10 cm grosime (refacere parcare) 4 t Realizare imbracaminte din beton asphaltic (stratul de baza) de 5 cm grosime (refacere parcare) 2 t

---