

---

## **VERIFICARE STINGATOARE TIP P6; Servicii verificare stingator tip G2 cu CO 2**

I.D.: 104701333

---

Data publicarii	22.10.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 580,00 RON - 580,00 RON

---

Descriere: SERVICII VERIFICARE STINGATOARE TIP P6 Serviciile sunt efectuate cu personal autorizat, se emite declaratie de conformitate si certificat de garantie pentru serviciile prestate. ;; 50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2) Descriere: Stingator presurizat tip G2 cu CO 2 pentru echipamente electrice si electronice, imobile, depozite de combustibili. Stingatoarele se ridica de la sediul beneficiarului si sunt transportate la punctul de lucru al prestatorului. Fiecare stingator este verificat in vederea identificarii unor componente care nu sunt conforme, in cazul in care se constata piese deteriorate sau defecte acestea sunt schimbate, stingatorul este depresurizat , tubul este curatat exterior si reincarcat cu CO2. Se verifica presiunea in stingatoare si li ataseaza atestat cu ziua, luna , anul, in care a fost verificat si reincarcat si perioada de valabilitate. In cazul in care se constata ca un stingator nu poate fi reparat, sau nu mai corespunde cerintelor legale in vigoare se face proces de constatare si i se aduce la cunostinta beneficiarului. Stingatoarele sunt reparate si verificate de personal autorizat. Dupa efectuarea operatiunilor conforme stingatoarele sunt transportate la sediul beneficiarului. Transportul este gratuit in limita a 50 km

---