

Service AC

I.D.: 43715132

Data publicarii	14.08.19	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 848,00 RON - 848,00 RON

Descriere: Revizie echipamente de climatizare tip split Hyndai 12.000btu; Operatiile generice ce se realizeaza in cadrul revizilor periodice sunt enumerate mai jos. 1 Verificare functionala; 2 Curatarea filtrelor unitatii interioare; 3 Curatarea si igienizarea bateriei evaporatorului; 4 Curatarea bateriei condensatorului; 5 Controlul componentelor electrice, electronice si al conexiunilor electrice; 6 Controlul consumurilor electrice (compresor, etc.); 7 Verificare ventilator unitate interioara; 8 Verificare ventilator unitate exterioara; 9 Controlul etanseitatii, remedieri traseu frigorific; 10 Verificarea presiunilor agentului frigorific; 11 Completarea cu agent frigorific (daca este cazul); 12 Verificarea temperaturii unitatii interioare si sistemului de termostatare; 13 Controlul functiei cald - frig; 14 Completarea cu ulei a compresorului (daca este cazul); 15 Verificarea pompei de condens (daca exista); 16 Controlul izolatiei termice
