



Executie lucrari pentru proiectul: "REABILITARE MODERATA A CONSTRUCTIILOR ADMINISTRATIVE SI SOCIAL CULTURALE, PENTRU A IMBUNATATI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL UAT ILVA MICA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD"

I.D.: 88703122

Data publicarii	30.10.23	Coduri CPV	45233120-6
Pretul estimativ:	2.018.900,53 RON - 2.018.900,53 RON		

Descriere: Scopul investitiei il reprezinta ""REABILITARE MODERATA A CONSTRUCTIILOR ADMINISTRATIVE SI SOCIAL CULTURALE, PENTRU A IMBUNATATI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL UAT ILVA MICA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD" Cladirea asupra careia se intervine este amplasata in intravilanul comunei Ilva Mica, pe un teren proprietate a domeniului public al Comunei Ilva Mica, conform extrasului de carte funciara. Terenul este inscris in cartea funciara Ilva Mica sub nr cadastral 25777, iar cladirea sub nr. Cad. 25777-C1. In vederea realizarii reabilitarii termice si energetice a cladirii se propun o serie de invterventii, astfel : - izolarea termica a partii opace a fatadelor cu polistiren grafilat 15 cm, - izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat 10 cm; - izolarea termica a planseului peste parter cu vata minerala avand grosimea de 20 cm ; - izolarea termica a placii pe sol cu 5 cm polistiren extrudat ; - dotarea cladirii cu un sistem centralizat de incalzire - centrala termica combustibil solid amplasata in spatiu dedicat, cu acces din exterior ; - realizarea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera ; - refacerea instalatiei electrice de iluminat ; In faza de executie se va avea in vedere respectarea principiului mentionat in ghidul de finantare DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH). Necesitatea realizarii investitiei Necesitatea realizarii investitiilor de executie a obiectului este justificata de urmatoarele: a) izolatia termica a elementelor exterioare de constructie, valorile rezistentelor termice situandu-se sub valorile minime recomandate in C107/2-2005 b) ferestrele si usile exterioare sunt cu tamplarie PVC cu vitraj dublu, avand un grad de etansare scazut ; c) Planseul peste etaj si placa pe sol nu corespund cerintelor referitoare la izolarea termica d) alimentarea cu agent termic de incalzire se face in sistem modal, sursa proprie, cu combustibil biomasa e) Neindeplinirea unor cerinte de siguranta in exploatare pentru constructii (conform NP 068/2002 si STAS 6131/1979), respectiv conformarea incorecta a parapetului scariilor de acces la etaj – pericol de catarare si cadere in gol. f) consumuri foarte mari de energie electrica si termica pe perioada rece a anului, care genereaza cheltuieli foarte mari cu intretinerea, care genereaza emisii crescute de CO2 g) asigurarea unui confort termic in spatii interioare si imbunatatirea calitatii aerului h) reducerea costurilor de regie pentru incalzire si apa calda. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10.