

Servicii verificare hidranti interiori si exteriori

I.D.: 90834080

Data publicarii	14.12.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.862,00 RON - 1.862,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii verificare hidranti interiori si exteriori. 48 buc hidranti de interior *38 lei/buc fara tva + 1 buc hidrant exterior * 38 lei/buc fara tva. Total = 1862 lei fara TVA Servicii de verificare, reparare si intretinere a hidrantilor de interior, exteriori si a grupurilor de pompare. Pretul este pe bucata/luna si include atat manopera cat si piesele ce necesita a fi inlocuite. Verificarea hidrantilor interiori, robinete si vane pe retea si retea de conducte cuprde verificarea integritatii si etansietatea instalatiei; existenta sigiliilor de fixare in pozitie normala de functionare; verificarea functionarii robinetului principal si a robinetelor hidrantilor; existenta echipamentelor si accesoriilor pentru interventie; etansietatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune. De asemenea se verifica modul de manevrare al robinetilor, urmarindu-se ca deschiderea/inchiderea, sa se realizeze cu efort minim si complet; starea furtunurilor, din punct de vedere calitativ, astfel incat acestea sa poata fi utilizate la presiunile si debitele de utilizare; starea tehnica a cutiilor de protectie; starea de etansare a elementelor de protectie (garnituri, etc.). La sfarsitul fiecarei verificari se va intocmi in 2 exemplare un proces verbal de verificare lunara care va fi semnat si stampilat de ambele parti contractante
