
Verificare retea hidranti interiori

I.D.: 43295513

Data publicarii	26.02.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 143,00 RON - 143,00 RON

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
Descriere: Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestrială Se vor efectua: - verificarea vizuala a existentei tuturor subansamblelor obligatorii, in interiorul cutiei de hidrant (furtun, teava, robinet, cheie); - verificarea existentei marcajului de informare a locatiei si pozitionarii hidrantului interior; - verificarea functionabilitatii robinetilor de hidrant si a rezistentei la presiune; - proba presiune retea. SC IASISTING GRUP SRL este atestata conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform Autorizatie seria A nr. 5775/13.04.2016
