

## Reparatie sterilizator Getinge HS55

I.D.: 57875443

---

Data publicarii	11.06.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.100,00 RON - 2.100,00 RON

---

Descriere: Reparatie sterilizator cu abur de minim 300 IL (producator Getinge HS55) - conform Act de constatare tehnica nr. A3753 din 08.06.2021 si oferta de pret din 04.06.2021.

---