
LUCRĂRI DE REPARAȚII TERASE - LOTUL 3 - nr anunț ADV1434995

I.D.: 101794121

Data publicării	22.08.24	Coduri CPV	45261910-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 180.208,14 RON - 180.208,14 RON

Descriere: Se vor face reparații (recondiționare, curățare, grunduire - în 2 straturi) la tablele de pe atic, cele care sunt deteriorate vor fi înlocuite. - Curățare, reparații, uscarea suprafeței de aplicare - Hidroizolația va fi executată cu membrana bituminoasa (2 straturi). Pentru o aderență mai bună, se va trata suprafața suport cu amorsa bituminoasa. - Stratul 1 se va realiza cu membrană, tip foaie flexibilă pentru hidroizolații din bitum-elastomeric. Stratul 2 se va realiza cu o membrană din bitum elastomeric, hidroizolantă, armată cu poliester neșesut, suprafața superioară va fi acoperită cu paiete de ardezie, iar cea inferioară va fi acoperită cu un film termofuzibil având armătură din voal poliesteric. - Aplicare membrana bituminoasa, fâșiile trebuind a fi suprapuse la îmbinări pe o distanță de 10 cm. - Se vor respecta timpii tehnologici între operații și celelalte condiții de montaj. - Hidroizolația (membrana bituminoasa) se va ridica și se va întoarce pe atic sau pe alte elemente de zidărie care se îmbină cu terasa pe o înălțime / lățime de minim 0,5 m.
