

Servicii de verificare și remediere nefuncționalitate minoră aparatură de aer condiționat tip split

I.D.: 99300450

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicării | 26.06.24 | Coduri CPV | 50800000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 230,00 RON - 230,00 RON

Descriere: Servicii de verificare și remediere nefuncționalitate minoră aparatură de aer condiționat tip split - constatare și remediere / reparație minoră pentru aparatură de aer condiționat tip split, de ex. remediere traseu evacuare condens, înlocuire baterii telecomandă, setare comenzi, fixare flapsuri.
