

## Lucrari de reparatii si modernizare circuit alimentare cu apa hidranti

I.D.: 72296451

---

Data publicarii	16.08.22	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 167.904,40 RON - 167.904,40 RON

---

Descriere: 1. PEF Mufa electrosudabila D90 - 18 buc, 2. PEF Mufa electrosudabila D110 - 7 buc, 3. PEF Mufa electrosudabila D125 - 4 buc, 4. PEF Mufa electrosudabila D140 - 1 buc, 5. PEF Mufa electrosudabila D160 - 7 buc, 6. PEF Mufa electrosudabila D110/90 - 1 buc, 7. PEF Teu electrosudabil D110 - 4 buc, 8. PEF Teu electrosudabil D110/90/110 - 2 buc, 9. PEF Teu electrosudabil D125 - 1 buc, 10. PEF Teu electrosudabil D125/90/125 - 2 buc, 11. PEF Teu electrosudabil D160/90/160 - 4 buc, 12. PEF Teu electrosudabil D160/140/160 - 1 buc, 13. PEF Cot electrosudabil D90 - 12 buc, 14. PEF Cot electrosudabil D160 - 1 buc, 15. PEF Cot electrosudabil D110 - 2 buc, 16. PEF Reductie electrosudabila D110/90 - 5 buc, 17. PEF Reductie electrosudabila D125/90 - 1 buc, 18. PEF Reductie electrosudabila D125/110 - 1 buc, 19. PEF Reductie electrosudabila D140/125 - 1 buc, 20. PEF Reductie electrosudabila D160/110 - 1 buc, 21. Banda avertizare apa cu fir - 600 ml, 22. PEF Tranzitie filetata D90 - 8 buc, 23. PE Teava PN10 D90 - 102 ml, 24. PE Teava PN10 D110 - 108 ml, 25. PE Teava PN10 D125 - 6 ml, 26. PE Teava PN10 D160 - 150 ml, 27. PEF Adaptor D90 - 7 buc, 28. Hidrant suprateran D80 - 7 buc, 29. FOF Reductie zincata 3"x2" - 8 buc, 30. Flansa filetata D65 - 2 buc, 31. Flansa zincata D80 - 7 buc, 32. Garnitura flansa D65 - 7 buc, 33. Garnitura flansa D80 - 7 buc, 34. Cot zincat nr. 2 2" - 4 buc, 35. Cot zincat nr. 1 2" - 4 buc, 36. Surub hexagonal M16 - 16 buc, 37. Teava polipropilena canalizare 110 L1000 - 1

---