
Serviciul de reparație grup electrogen HIMOINSA HYW 45 SPF IASI

I.D.: 62763167

Data publicarii	05.11.21	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.200,00 RON - 7.200,00 RON

Descriere: REPARATIE GENERATOR HIMOINSA HYW 45 SPF IASI: - Constatare si inlocuire automatizare: panou de control care cuprinde unitate centrala similar PHG7, display similar CEA7, display auxiliar similar CEM 7; - Montaj; - Programare; - Teste.
