
Servicii de mentenanta Hota Bioactiva

I.D.: 103707235

Data publicarii	01.10.24	Coduri CPV	50410000-2 50421000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 900,00 RON - 900,00 RON

Descriere: Curățarea și verificarea funcțională ; • Verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii; • Activități de întreținere a aparaturii conform manualelor de service de la producatori; • Calibrarea și verificarea parametrilor de funcționare conform specificațiilor tehnice ale aparatului. • La încheierea reviziei se vor întocmi raport de revizie în care se vor consemna toate operațiunile efectuate și starea curentă a aparatului Preturile sunt exprimate in Lei si nu contin TVA. Observatii: 1. Va rugam sa luati in calcul ca filtrele Hepa trebuiesc inlocuite la un interval de maxim 5 ani. Daca se va dovedi ca este necesara inlocuirea filtrelor, conform normelor in vigoare, filtrele vechi vor trebui decontaminate inainte de a fi demontate de pe aparat si montate noile filtre. In cazul in care este nevoie, o s va facem oferta si pentru aceste operatiuni. 2. Daca in urma verificarii se constata ca mai este nevoie si de alte operatiuni, autoritatea contractanta va initia o alta achizitie .
