

---

## Servicii de intretinere si reparatii electrocasnice

I.D.: 89184428

---

Data publicarii	10.11.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 710,52 RON - 710,52 RON

---

Descriere: reparat uscator de rufe beko verificarea ansamblului ,demontat montat sistem complet de inchidere hublou ,reparat placa programator cu inlocuire de piese ,reglat intindere curea ,curatat filtru ,probe functionale material = 0,00 tarif = 355,00 total = 355,00 reparat masina spalat Whirlpool verificare,inlocuit pompa evacuare ,reparat placa programator cu inlocuire de piese, reglat presostat,probe functionale material =50,52 tarif =305,00 total =355,52

---