
Serviciu de reparație a ușii culisante aferentă autoturismului Opel Vivaro Combi conform ADV1345246

I.D.: 78736819

Data publicarii	17.02.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.540,11 RON - 1.540,11 RON

Descriere: Serviciu de reparație a ușii culisante aferentă autoturismului marca Opel Vivaro Combi, cu seria de șasiu vxevayhvk17012291 / 2019 ȘI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE mai 51440 DE LA Detașamentul de Pompieri Bacău. În cadrul serviciului se va înlocui broască ușă culisantă - 1 buc, rolă ușă culisantă partea superioară - 1 buc, rolă ușă culisantă partea inferioară - 1 buc și se vor realiza următoarele operațiuni: înlocuire role ușă culisantă, înlocuire broască precum și reglarea ușii, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1345246.
