

---

## Servicii de reparație Dacia Duster MAI 38880

I.D.: 73223741

---

Data publicarii	19.09.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.09.22	Pretul estimativ:	450,00 RON - 450,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

---

Descriere: Servicii de reparație Dacia Duster MAI 38880 Manoperă pentru următoarele operațiuni: - înlocuit furtun agent răcire partea de jos Piese auto: -furtun răcire-1 buc -antigel- 3 litri  
Termen de garanție minim: -3 luni pentru manoperă -12 luni pentru piesele de schimb

---