

---

**„Executarea de urgenta a unui pod provizoriu km 50+360 si  
refacere corp drum între km. 51+171 - 46+000” pe DJ 127A”,  
pentru restabilirea de urgenta a conditiilor minime necesare  
asigurarii circulatiei între km. 51+171 - 46+000**

I.D.: 15989714

---

Data publicarii	09.11.16	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	184.500,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Datorita conditiilor meteorologice extreme din ziua de 30 august 2016, cauzate de ploile abundente, a scurgerilor importante pe versanti si cresterii bruste a debitelor pe Pârâul Valea Rece, s-au format viituri puternice ce au afectat puternic corpul drumului judetean DJ 127A între km 51+171 - 46+000 provocând prabusirea unei benzi de circulatie si ruperea podului de beton .Lucrarile de urgenta care se preconizeaza a fi executate sunt: Obiect 1: curatare maluri si executare pod provizoriu • Curatirea, decolmatarea, materialului adus de viitura pe zona podetelor/podurilor (mc), inclusiv transportul deseurilor • Executare elemente pod si podet, prin montarea 2 tuburi Di=1400mm.L=2700ml(tub al CJH) • Executare rampa acces pod si cale de rulare pe pod Obiect 2: refacere drum • îndepartare stânci si aluviuni de pe partea carosabila • refacere corp drum cu fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de râu, fara stratul egalizare, a?ezat pe un substrat de balast de 5 cm • refacere platforma drum cu umplutura de balast Obiect 3: refacere terasament • Refacere terasament drum cu anrocamente Valoarea estimata a achizitiei:184.500 lei la care se adauga TVA

---