

Servicii de reparatii la salupa Salcia 10

I.D.: 18934690

Data publicarii	10.04.17	Coduri CPV	50241000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.04.17	Pretul estimativ:	8.032,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Reparatii la salupa Salcia 10 dupa cum urmeaza: 1.Revizie motor (ulei motor 15 W40-8L; ulei inversor -3L; kit impeller-pompa+semering -1 buc; filtru ulei motor-1 buc; filtru ulei inversor- 1 buc; manopera); 2.Achizitie tanc Webasto separat (tanc 20L Webasto- 1 buc; pompa alimentare Webasto cu amortizor- 1 buc; filtru de motorina pentru Webasto-1 buc; manopera); 3.Inlocuire presetupa linie axial ce prezinta infiltratii in santina (sistem presetupa linie axiala 40 mm-1 buc; tub vaselina 25g- 1 buc; manopera); 4.Inlocuire mansa si cabluri-in prezent mansa pentru scat-uri merge in gol (mansa Volvo Penta-1 buc; cablu inversor 4500 mm- 1 buc; cablu acceleratie 6000 mm- 1 buc; manopera). Salupa Salcia se afla in port Sulina. Transportul navei dus-intors din Sulina in santierul reparator va fi in sarcina prestatorului.
