
Reparatie Dacia Dokker IF-10-PBJ

I.D.: 38563207

Data publicarii	20.09.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.09.19	Pretul estimativ:	1.512,60 RON - 1.512,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: 1.inlocuit ulei+filtru ulei-1buc; 2.inlocuit filtru aer-1buc; 3.inlocuit filtru combustibil-1buc; 4.inlocuit filtru polen-1buc; 5.inlocuit chit distributie(curea+rola)-1set; 6.inlocuit chit accesorii(curea+rola)-1set; 7.inlocuit pompa apa-1buc; 8.inlocuit placute fata-1set
