

Service echipament

I.D.: 59871278

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	50344000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.406,00 RON - 1.406,00 RON

Descriere: Interventie service echipament spectrum BXII, producator Perkin Elmer. Include inlocuirea ventilatorului la echipamentul Spectrum BXII. Prezenta achizitie constituie comanda ferma.
