

**SERVICII DE REVIZIE POMPA APA FIRECO PENTRU  
AUTOSPECIALA MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER SERIE  
SASIU:WDB906255CN522446 - 1BUC SERVICII REPARATIE  
CUPLAJ MECANIC POMPA APA FIRECO PENTRU AUTOSPECIALA  
MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER SERIE  
SASIU:WDB906255CN522446 - 1 BUC**

I.D.: 26338459

---

Data publicarii	27.02.18	Coduri CPV	71631100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.02.18	Pretul estimativ:	750,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

---

Descriere: SERVICII DE REVIZIE POMPA APA FIRECO PENTRU AUTOSPECIALA MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER SERIE SASIU:WDB906255CN522446 - VALOARE ESTIMATA 350 LEI FARA TVA SERVICII REPARATIE CUPLAJ MECANIC POMPA APA FIRECO PENTRU AUTOSPECIALA MARCA MERCEDES BENZ SPRINTER SERIE SASIU:WDB906255CN522446 - VALOARE ESTIMATA 400 LEI FARA TVA

---