

Servicii de reparații cu piese incluse B 07 AES

I.D.: 98355423

Data publicarii 05.06.24 Coduri CPV 50112100-4 50110000-9

Pretul estimativ: 502,42 RON - 502,42 RON

Descriere: Servicii de reparatie si intretinere autoturism B 07 AES Seat Cordoba 2007, conform deviz: - inlocuit comutator lumini frana, senzor impulsuri arbore cotit -tester
