
Servicii de intretinere VW TRANSPORTER

I.D.: 94068758

Data publicarii	26.02.24	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.238,25 RON - 1.238,25 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER ce includ: inspectie service cu schimb ulei-flexibil,aerisit instalatie combustibil,inlocuire filtru motorina,buson baie ulei,ulei original 504/50700,filtru ulei,filtru aer,filtru polen, materiale mici, masurat filtru particule.
