

Servicii reparatie autobuz

I.D.: 75540009

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 23.11.22 | Coduri CPV | 50112000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 24.11.22 | Pretul estimativ: | 11.191,00 RON - 11.191,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|

Descriere: UM 01145 Roman intenționează să achiziționeze în folosul UM 01737 Topraisar (Batalionul 341 Infanterie Constanta), următorul serviciu: - Reparatie autobuz Iveco IRISBUS ARWAY, A-11249 serie sasiu: VNESFR1600M000912 - 1 serviciu. Serviciul include : - Geam - 1 bucata; - Kit montaj geam - 2 bucati - Agent refrigerant: - înlocuire geam lateral (primul geam după ușa dreapta spate); -verificare/încărcare instalatie AC; În referință la serviciile de verificare/încărcare AC, autoritatea contractanta solicită următoarele: -va fi inclusă manopera pentru eliminarea neetansietati instalatie climatizare (inlocuire garnitura, strangere conducte). - Nu este inclusă înlocuirea unor piese precum compresor AC, radiator climatizare, etc. , în cazul aparitiei necesității, acestea vor face obiectul altei achizitii. - în mod obligatoriu ofertantul va prezenta deviz detaliat pentru finalizarea activității. La finalizarea activității de verificare umplere AC, se va factura cantitatea de agent refrigerant rezultată din raportul de umplere a instalației de AC. Data estimata de executare a activitatii: maxim 10 zile lucrătoare de la emitere comenzii ferme.
