
Kit piese reparatie Videocolonoscop Pentax EC-380Fk2p/ G122103

I.D.: 49975958

Data publicarii	22.09.20	Coduri CPV	44164000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 29.443,00 RON - 29.443,00 RON

Descriere: Imagine perturbata la miscarea segmentului flexibil distal (ruptura cablu camera video)
DENUMIRE OPERATIUNI 1 Inlocuire ansamblu camera video cu circuit electronic 2 Inlocuire canal de biopsie si canale de irigare/insuflatie (necesar tehnic) 3 Inlocuire manson deflectie
REPARATIA IMPLICA SCHIMBAREA URMATOARELOR COMPONENTE: Nr crt. Cod Denumire
Cantitate Pret Unitar(lei) Pret Total(lei) 1 D857-U5085-4 MODUL CCD CU ANSAMBLU IMAGINE
PCB 1 32429 32429 2 D086-AA008 CANAL DE AER 1 253 253 3 D106-AA011 CANAL DE APA 1
246 246 4 D452-U5050 CANAL DE LUCRU 1 974 974 5 D013-SA011-B1 MASON FELXIBIL 1 171
171 6 Set garnituri etansare 1 170 170 7 Adezivi, consumabile diverse 1 65 65 TOTAL:
29.443,00 LEI TVA 19% 5.594,17 LEI TOTAL CU TVA 35.037,17 LEI
