
REPARATIE RICOH 4510 MARAMURES

I.D.: 75686060

Data
publicarii 22.11.22

Coduri CPV

50323200-7

Pretul
estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: REPARATIE RICOH 4510 MARAMURES Operatii specifice de service in vederea readucerii echipamentului in parametrii normali de functionare, in conformitate cu recomandarile producatorului.
