

---

## **Intretinerea si reparatia sistemului de vid inalt ref 15231**

I.D.: 36705451

---

Data publicarii	20.06.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	26.890,00 RON - 26.890,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Intretinerea si reparatia sistemului de vid inalt Caracteristici/servicii solicitate: 1. Se efectueaza reparatia si o revizie generala, in decurs de 10 zile de la semnarea contractului, nu mai tarziu de 30 iunie 2019. Serviciile vor cuprinde urmatoarele : - Revizia si repararea pompei turbomoleculare de 500l/s - Reparare blocului de comanda si control al pompei torbomoleculare; - Revizia pompei de vid preliminar si schimbarea chitului de intretinere; - Calibrarea senzorilor de presiune si functionalizarea lor. 2. Se asigura montarea consumabilelor subansamblelor si pieselor de schimb; 3. Se asigura o garantie de 12 luni a componentelor inlocuite in cazul unei interventii de service corectiv (pentru vicii de fabricatie sau montare); 4. Se intocmeste Act de control tehnic si de garantare a calitatii lucrarilor executate dupa revizia generala. 5. In Actul de control tehnic si de garantare a calitatii lucrarilor executate PRESTATORUL va mentiona componentele care trebuie inlocuite cu altele noi, precum si operatiunile de mentenanta ale echipamentului si periodicitatea acestor actiuni. 6. Se intocmeste Raport de service. 7. Se livreaza piesele de schimb originale in conformitate cu "Actul de control tehnic si de garantare a calitatii lucrarilor executate".

---