

Reparatie motor, ambreiaj, sistem franare/directie/ hidraulic, inclusiv piese tractoare Belarus

I.D.: 70300680

Data publicarii 17.06.22 Coduri CPV 50000000-5

Pretul estimativ: 15.943,60 RON - 15.943,60 RON

Descriere: 1 (243-1005015) Vibrochen MMZ 243-1005015 buc 1 2 (50-1006021-6) Siguranta arbore came 50-1006021-B buc 1 3 (50-1006017-B) Saiba arbore distributie buc 1 4 (240-1001025) Tampon suport motor buc 1 5 (245-1004140-01) Set cuzineti biela D-245 (N1) BUC 1 6 (245-1005100-01) Set cuzineti paliere D-245 (N1) buc 1 7 (85-1601130-01) Disc de ambreiaj MTZ-1221 BUC 2 8 (50-1601180) Mufa de cuplare a ambrejului T-150 -rulment de presiune (în ansamblu) BUC 1 9 (205) Rulment 6205 buc 1 10 (XN 300) Filtru combustibil XN 300 buc 2 11 (240-1117030 SL) Filtru de combustibil MTZ SL buc 2 12 (XO49) Filtru ulei XO49 BUC 2 13 (181-36250 TAG) Set garnituri 53 buc D-240 GR-HBR MTZ 80 BUC 1 14 (70-2409021) Diafragma m/blocare MTZ(membrana diferential) buc 1 15 (80-4605280) Intinzator tirant lateral telescopic 80-4605280 buc 2 16 (1220-4605108-01) Ochi de prindere al s/s MTZ-1221 buc 2 17 (70-4605316) Piulita barei diagonale MTZ-921 buc 2 18 (72-2308018) Bulon reducturului de bord MTZ buc 2 19 (916027) Saiba grover de siguranta a butucului spate BUC 4 20 (1221-4635016) Bolt D=28mmx90mm buc 2 21 (A61.05.100-1) Știft a s/s MTZ-921 buc 2 22 (820-4634010-N) Distribuitor hidraulic a s/s MTZ-N buc 2 23 Service reparatie/ revizie/ deplasare Tractoare Belarus conform Devizului