

Serviciu reparatie VW Transporter

I.D.: 99081869

Data publicarii	25.06.24	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.06.24 15:00	Pretul estimativ:	8.950,00 RON - 8.950,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparație VW Transporter SMURD Nr. identificare: WV1ZZZ7HZKH030582/2018
Manoperă pentru următoarele operațiuni: -diagnoză:monitorizare VAS5051 -flanșă etanșare pt vibrochen d/m -simering palier d/m -volantă cu 2 mase d/m -rolă inversoare curea distrib. d/m -curea distribuție d/m -rolă întinzătoare d/m -pompă antigel d/m -cablu selectare reglat -cutie viteze d/m -convergență reglat -tapițerie tablou bord d/m -circuit răcire aerisit
Piese auto: -flanșă de etanșare- 1buc -flanșă etnșare cu inel e- 1 buc -silicon- 1 buc -șurub- 19 buc -șurub cu cap cilindric- 4 buc -piuliță- 4 buc -kit distribuție- 1 buc -pompă apă- 1 buc -rulment cu ace- 1 buc -antigel- 8 litri -ulei cv- 2 litri -kit reparație- 4 buc -ulei haldex- 1 litru -ulei motor- 1 litru -fulie vibrochen- 1 buc
