
Reparatie ecograf MyLab50XV / Esaote

I.D.: 54356889

Data publicarii	15.02.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.609,00 RON - 5.609,00 RON

Descriere: Reparatie ecograf MyLab50XV / Esaote: - inlocuire "Ansamblu membrane tastatura (membrana B/M, membrana Doppler)" - inlocuire "Ansamblu butoane softkey" - inlocuire "Kit ventilatoare " - realizare teste de functionare
