

---

## **SERVICII DE REPARATII PENTRU CURATITOR PRESIUNE KARCHER HD 10/25 - 4 S**

I.D.: 47827000

---

Data publicarii	03.07.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 795,20 RON - 795,20 RON

---

Descriere: Servicii de reparatii ( înlocuire DUZA ROTO HD 10 ) pentru curatitor presiune KARCHER HD 10/25 - 4 S ..În cazul în care Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin comandă, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea comenzii, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Penalitățile se vor aplica începând cu prima zi de întârziere de când nu s-au respectat obligațiile conform termenului de prestare convenit. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit, Prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat.

---