

---

## Reparat Duster VN 68 GKH

I.D.: 44351737

---

Data  
publicarii 24.10.19

Coduri CPV

50112000-3

---

Pretul  
estimativ: 3.413,43 RON - 3.413,43 RON

---

Descriere: Achizitia unui serviciu de Reparat Duster necesar pentru autoturismul VN 68 GKH din parcul auto al DGASPC VRANCEA. DESCRIERE: Inl chit ambreiaj- 630.23lei; kit ambreiaj si placa- 411.77 lei; rulment ambreiaj hidraulic- 233.61 lei; lichid frana- 11.77 lei; volanta masa dubla- 2100.84 lei; lubrifiant 25.21 lei

---