

## verificare stingatoare

I.D.: 72138034

---

Data publicarii	08.08.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	2.005,00 RON - 2.005,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: 20 buc x Verificarea stingatorului SM 9 se face conform OMAI 138/2015. Se efectueaza operatiunile urmatoarele operatiuni: a) identificarea stingatorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingatorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingatorului; 35 buc. x Verificarea stingatorului P6 se face conform OMAI 138/2015. Se efectueaza operatiunile urmatoarele operatiuni: a) identificarea stingatorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingatorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingatorului. 10 buc. x Se vor efectua operatiuni de incarcare cu substanta antiincendiu caracteristica modelului, verificare etanseitate, verificare sistem evacuare, verificare mecanisme, vopsire in culoare rosie daca este necesar, etichetare, sigilare. Repararea si inlocuirea eventualelor repere neconforme se va face pe baza de deviz, avizat de beneficiar si tarifat separate

---