

Pachet reparatie 10 autospeciale conform ofertă

I.D.: 82352608

Data publicarii	19.05.23	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.441,25 RON - 9.441,25 RON

Descriere: Dacia Duster MAI 36596 (înlocuire cap bară stânga/dreapta, bielele antiruliu față, bucșe bară stabilizatoare față, senzor abs stanga față, coliere plastic fixare, senzori + valve roți, set rulment roată stânga, sonda lambda 2, clapeta accelerație, garnitură clapetă 2182,0 Dacia Logan MAI 41438 (înlocuire ventilator aerotermă) 527,0 Dacia Duster MAI 41523 (înlocuire cabluri frână de staționare, saboți frână spate, arcuri readucere saboți- tehn., tije relaj saboți- tehn., cheder cadru ușă stânga față) 1039,0 Dacia Logan MAI 44071(înlocuire sonda presiune conductă servodirecție, reparație aripă dreapta spate) 653,75 Dacia Logan MAI 44072 (înlocuire comutator stop frână) 132,0 microbuz VW LT 46 MAI 44811 (înlocuire conducte frână, completare nivel lichid frână) 765,0 Dacia Logan MAI 45261 (înlocuire sondă presiune conductă servodirecție, ușă dreapta spate, uși față) 1113,50 Fiat Bravo MAI 45361 (înlocuire arcuri față, kit flanșă amortizor, kit protecție amortizoare, cabluri frână de mână, deblocat curățat etrier stânga spate)1514,0 Ford Transit MAI 50250 (înlocuire set plăcuțe frână față, înlocuire senzor uzură plăcuțe frână) 304,0 Dacia Logan MAI 41882 (înlocuire bielele antiruliu față, bucși bară stabilizatoare față, brațe suspensie față, kit flanșe amortizoare față, set apărători amortizoare față, reglaj geometrie roți) 1211,0
