

---

## Revizie și intretinere auto PH 32 SAL

I.D.: 104736223

---

Data publicarii	25.10.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 756,00 RON - 756,00 RON

---

Descriere: Servicii de revizie, întreținere auto pentru autoturismul Toyota Hilux, cu numărul de înmatriculare PH - 32 SAL, verificare și înlocuire: filtru ulei, filtru combustibil, filtru aer, filtru polen, bușon golire baie de ulei, schimb ulei, constatare mecanică. Prezenta tine loc de comanda fermă.

---