
REPARARAT SI REBOBINARAT ELECTROMOTOR CU TURBOSUFLANTA

I.D.: 88373150

Data publicarii	20.10.23	Coduri CPV	50532100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.192,69 RON - 2.192,69 RON

Descriere: Serviciul consta in: Demontat capac turbosuflanta prima camera Depresat turbina turbosuflanta Demontat turbina celei de-a doua camere Demontat capac electromotor cu rotor cu tot Taiat coroana bobinaj statoric Fiert stator electromotor in solutie de apa cu soda Spalat si curatat stator electromotor cu diluant Rebobinat stator Impregnat cu lac ALM statorul bobinat Uscarea lui Inlocuit rulmenti marca ZKL Inlocuit cele 3 simeringuri de pe camerele turbosuflantei Randalinat capace electromotor Montaj electromotor cu turbosuflante Probe functionale
