
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului Multix Fusion

I.D.: 56353940

Data publicarii	23.04.21	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.000,00 RON - 8.000,00 RON

Descriere: In legatura cu solicitarea dumneavoastra, de a efectua service la echipamentul Multix Fusion Digital Portable de fabricatie Siemens, cu seria 1075 va comunicam ca firma Siemens Healthcare S.R.L. are capacitatea tehnica si autorizatiile necesare pentru a face aceasta operatiune, iar interventia se poate executa in baza unei comenzi, cu acceptul ofertei noastre de 8.000 RON la care se adauga TVA. In oferta mentionata sunt incluse: - diagnosticarea defectului; - remedierea defectului (daca nu sunt necesare piese de schimb); - cheltuielile cu transportul si manipularea pieselor de schimb folosite pentru diagnosticare; - transportul inginerului de service; - verificarea functionarii aparatului dupa reparare; Oferta prezenta nu include costul pieselor de schimb necesare pentru reparatie. Acestea vor face obiectul unei alte oferte. Lucrarile de diagnosticare si reparare vor fi documentate prin rapoarte de service completate de inginerul de service si semnate de reprezentantul dumneavoastra. Semnarea si returnarea prezentei oferte constituie comanda ferma si contract de furnizare servicii si reprezinta acordul Clientului pentru executarea interventiei in conformitate cu prezenta oferta. Dupa efectuarea interventiei va fi emisa factura cu scadenta de plata în termen de maxim 30 zile de la data emiterii. Nota: - Pentru prezenta oferta timpul de raspuns la locatie nu este garantat, planificarea lucrarilor urmand sa se faca in functie disponibilitatea resurselor, dupa primirea acc
