
Aducerea in stare de functionare a instalatiei Rontgen tip DuoDiagnost

I.D.: 39658854

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12.350,00 RON - 12.350,00 RON

Descriere: In urma solicitarii dumneavoastra specialistii nostri au constat ca instalatia Rontgen tip DuoDiagnost prezinta numeroase erori, neconformitati si o lipsa de servizare periodica. Instalatia Rx necesita o revizie amanuntita, depanarea componentelor si subansamblelor neconforme, teste, reglaje, recalibrare si incadrarea instalatiei in normele de acceptabilitate cu emiterea buletinului de verificare tehnica, conform normelor CNCAN.
