
constatare tehnica si remediere defectiuni la printer laser Fujifilm Prima

I.D.: 36026498

Data publicarii	21.05.19	Coduri CPV	50323000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita
pentru
depunere:

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la printer laser Fujifilm Prima parte componenta a echipamentului medical radiologic Vila Moviplan 800BF (este necesar sa se reinstaleze softul de aplicatie). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si instalare /punere in functiune valabila pentru echipamentul medical care face obiectul consultarii de piata.
